

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/chy820w-5c-termohygrometer-usb-diakov-odpoet-chy-p-7047.html>

## CHY820W 5c termohygrometer + USB diaľkový odpočet CHY

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Včetně DPH           | <b>157.48 €</b>      |
| Bez DPH              | <b>131.24 €</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžiadanie</b> |
| Dostupnost na sklade | <b>2 ks.</b>         |
| Dodací lhůty         | <b>3-5 dní</b>       |
| Katalogové číslo     | <b>103052</b>        |
| Výrobce              | <b>CHY</b>           |

### Popis produktu

#### Vlastnosti merača CHY CHY820W

- Meranie relatívnej vlhkosti a teploty okolitého vzduchu
- Výpočet teploty rosného bodu
- Výpočet teploty mokrého teplomera
- Vstup pre externú teplotnú sondu (termočlánok typu "K")
- Pamäť na 256 meraní
- Bezdrôtová spolupráca s počítačom cez USB vysielateľ
- Zastavenie indikácií na displeji "DATA HOLD".
- Diferenčné meranie vo vzťahu k nameranej hodnote "RELATÍVNA NULA"
- Zmerajte rozdiel medzi teplotou okolia a teplotou z vonkajšej sondy
- Zmerajte rozdiel medzi teplotou z vonkajšej sondy a teplotou rosného bodu
- Uloženie a zobrazenie maximálnych, minimálnych a priemerných hodnôt meraní "MAX / MIN / AVG".
- Výber jednotky teploty °C / °F

#### CHY820W Technické dáta

- Rozsah merania / rozlíšenie čítania CHY820W:
  - Vlhkosť vzduchu: 0 ...100 % RH / 0,1 % RH
  - Teplota vzduchu: 0 ...+ 60 °C / 0,1 °C
  - Teplota z externej sondy: -50 ...1000 °C / 0,1 °C
- Presnosť CHY820W:
  - Vlhkosť vzduchu: ± 2,5 % RH (10 ...90 % RH), ± 5 % RH (0 ...10% RH, 90 ...100 % RH)
  - Teplota vzduchu: ± 0,5 °C (+10 ...+ 45 °C), ± 2 °C (0 ...+ 10 °C, +45 ...+ 60 °C)
  - Teplota z externej sondy: ± (0,1 % + 1 °C)
- Bezdrôtový prenos: USB vysielateľ, rádiové pásmo 910 ...920 MHz, rozsah cca. 25 m (v otvorenom priestore, bez elektromagnetického rušenia)
- Displej: dvojité LCD 2 x 5 číslic, podsvietený
- Napájanie: batérie 4 x 1,5V (AAA, LR03)
- Výdrž batérie: cca. 200 hodín (pre uhlíkovú-zinkovú batériu)
- Indikácia slabej batérie
- AUTOMATIC TYPE CONVERT SWITCH (uzamykateľný)
- Warunki pracy: 0...+50 °C, relatívna vlhkosť ≤80 % RH
- Podmienky skladovania: -20 ...+ 50 °C, relatívna vlhkosť ≤70 % RH
- Rozmery a hmotnosť: 160x83x38, 230g
- Štandardné príslušenstvo: Sonda typu K na meranie vonkajšej teploty, USB vysielateľ pre bezdrôtový prenos, softvér, ochranný kryt, sada batérií, návod na použitie